

U BEZTLAKOVÝCH OŘÍVAČŮ PŘI ZAPNUTÉM OHŘEVU (SVÍTÍ KONTROLKA), NEPATRNĚ ODKAPÁVÁ Z RAMÍNKA VODA. JE TO ZPŮSOBENO ROZTAŽNOSTÍ VODY PŘI OHŘEVU.

E410